

# Instrukcja instalowania PRZK bez sprzęgacza z pokrętle na rozłączniku



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

"Spamel"

56-416 Twardogóra

ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax

http://www.spamel.com.pl


e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat  
Zintegrowanego Systemu  
zarządzania Jakością + Środowisko



076

EAC



**UWAGA**  
Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.  
Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

| Lp. | Symbol<br>[jednostka] | PRZK63/80  | PRZK125/160 |
|-----|-----------------------|------------|-------------|
| 1   | a [mm]                | 141        | 215         |
| 2   | b [Nm]                | 2          | 4 - 5       |
| 3   | c [mm <sup>2</sup> ]  | 6,5        | 12          |
| 4   | d [mm]                | 6 - 25     | 25 - 70     |
| 5   | e - wkrętak           | krzyżakowy | imbusowy    |
| 6   | f [mm]                | 5 - 6      | 6 - 8       |

PRZK-0907-L02 P.S.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



# Instrukcja instalowania PRZK bez sprzęgacza z pokrętle na rozłączniku



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

"Spamel"

56-416 Twardogóra

ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax

http://www.spamel.com.pl


e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat  
Zintegrowanego Systemu  
Zarządzania Jakością + Środowisko



076

EAC



**UWAGA**  
Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.  
Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

| Lp. | Symbol<br>[jednostka] | PRZK63/80  | PRZK125/160 |
|-----|-----------------------|------------|-------------|
| 1   | a [mm]                | 141        | 215         |
| 2   | b [Nm]                | 2          | 4 - 5       |
| 3   | c [mm <sup>2</sup> ]  | 6,5        | 12          |
| 4   | d [mm]                | 6 - 25     | 25 - 70     |
| 5   | e - wkrętak           | krzyżakowy | imbusowy    |
| 6   | f [mm]                | 5 - 6      | 6 - 8       |

PRZK-0907-L01 P.S.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

